

# Zutritt zur ESD-Schutzzone



1



Zugang nur für geschultes Personal oder in Begleitung eines Verantwortlichen



2



Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung:


- ESD-Kleidung
- ESD-Schuhwerk
- Fersen- und Handgelenkbänder

3

- Die ESD-Kleidung muss ordnungsgemäß und geschlossen getragen werden
- Kontaktband der Fersenbänder richtig anlegen

4


Täglich vor dem Betreten der EPA: persönliche Schutzausrüstung überprüfen und die Messung dokumentieren



## ESD-VERHALTENSREGELN



Bei sitzenden Tätigkeiten das Handgelenkband tragen und anschließen.



Handhabungsvorschriften elektronischer Bauteile beachten. Ablage von ESDS auf metallischen Flächen verboten.



Isolierende Ablagen und aufladbare Materialien sind in der EPA verboten.



Nur ESD-geeignete Behälter und Verpackungen verwenden.



Essen und Trinken sind am Elektronikarbeitsplatz verboten. Auf Ordnung und Sauberkeit ist zu achten.



Nur geeignete Reinigungs- und Pflegemittel in der EPA verwenden.



Defekte und fehlende ESD-Schutzmaßnahmen umgehend dem ESD-Koordinator melden.